

Обновление ПО тахеометра Leica FlexLine TS06plus (с помощью USB)

Для того чтобы обновить полевое программное обеспечение прибора Вам необходимо:

- 1) На USB носитель, в папку «**System**» скопировать файлы прошивки, которые можно скачать с ресурса "myWorld@Leica Geosystems" (порядок регистрации описан в инструкции "[Регистрация на портале myWorld](#)").
- 2) Вставить USB носитель в разъем коммуникационной панели прибора.




- 3) Включаем тахеометр.



4) Переходим во вкладку «Инструменты»



5) Переходим во вкладку «Загрузка ПО»




Примечание

Необходимо выбрать тип загрузки «Системное ПО» или «Только языковые файлы». «Системное ПО» позволяет выполнить обновление полевого программного обеспечения или прошивки дальномера (EDM). «Только языковые файлы» позволяет установить необходимый языковой файл.

Выбираем «Системное ПО»

Нажимаем «F1»

б) Переходим во вкладку выбора файла .



Примечание

Для обновления полевого ПО необходимо выбрать файл «FlexField.fw».

Нажимаем «OK»